

注意事项

灯具安装请仔细阅读以下重要事项：

1. 灯具安装·维护前·必须切断电源·以防触电！
2. 为确保安全·请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。
3. 如灯具发生异常现象·请迅速切断电源·并请专业人员进行处理。

1.

Ø150MM
3-25MM

1. 断开电源·天花板安装面上截取适合的安装孔。

2.

2. 取下灯具面板。

3.

① L(棕线)
⊕(绿黄线)
N(蓝线)
AC 220V-240V

3. 将灯具出线连接外部电源·再将灯具按步骤顺序安装在挖孔处。

4.

4. 将面板安装回灯具上。

5.

5. 安装完成·打开电源。

设备名称：I类COB户外嵌灯

型号：ODG-116BV

部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
灯体	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电器	X	○	○	○	○	○
塑胶	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○

本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

