




### 注意事项

灯具安装请详细阅读以下重要事项:

1. 灯具安装, 维护前, 必须切断电源, 以防触电!
2. 为确保安全, 请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养灯具。
3. 如灯具发生异常现象, 请迅速切断电源, 并请专业人员 进行处理。




1.




1. 用内六角扳手松开灯具底部螺丝, 取出灯具前面板。

2.




2. 选择合适工具将壁盒面盖螺丝扭出, 取下壁盒面盖。

3.



3. 将电缆线穿过灯具防水塞。


4.



注: 接入灯具线材需使用H05RN-F 3G1.0mm²电缆线, 穿线后再剥线, 才能连到IP防护等级


4. 电缆线穿过灯具防水塞, 后在安装面上按图示尺寸钻孔并打入钉套。

5.




5. 将穿过壁盒防水塞的电缆线连接上灯具输入端子, 接好端子后如图所示调节所需的色温。

6.




6. 将壁盒面盖装回灯具本体并用螺丝锁紧面盖。

7.




7. 将灯具前面板装回灯具本体并用内六角螺丝将面板锁紧。

8.



8. 完成安装, 打开电源。




部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
灯体	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电器	X	○	○	○	○	○
塑胶	○	○	○	○	○	○
玻璃	—	—	—	—	—	—

本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。



电源线穿透防水塞并接上灯具后，  
将电源线外推收线，同时将防水  
塞进线口向外翻转。



里面



外面

