










### 注意事项

- 灯具安装请仔细阅读以下重要事项：
1. 灯具安装·维护前·必须切断电源·以防触电！
  2. 为确保安全·请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养。
  3. 如灯具发生异常现象·请迅速切断电源·并请专业人员进行处理。



部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
灯体	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电器	X	○	○	○	○	○
塑胶	○	○	○	○	○	○
玻璃	—	—	—	—	—	—

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。



电源线穿透防水塞并接上灯具后，  
将电源线外推收线，同时将防水  
塞进线口向外翻转。



里面



外面

